

Neue Stallhülle für den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Bauer in Sulzbach Murr

Die Arbeiten an der neuen Stallhülle der Familie Bauer sind nun abgeschlossen. Die Herausforderung beim Projekt bestand darin, dass bei laufendem Stallbetrieb die vorhandenen, nicht mehr funktionsfähigen, mehrgliedrigen Überdachungen abgetragen und durch einen großvolumigen Neubau der Firma Holzbau-Binz ersetzt wurden. Die funktionelle Dachkonstruktion liegt auf Stahlstützen auf. Aufgrund der Bestandssituation, die Liegeflächen, Laufgänge und Fressplätze sollten wie bisher bleiben, auch am Unterbau sollte möglichst wenig geändert werden, ergaben sich unterschiedliche Achsabstände bis zu ca. 7,50 m. Vor der Bauausführung war eine enge Abstimmung mit Behörden und Prüfenieur äußerst wichtig. Das Projekt wurde nacheinander, ohne Unterbrechungen, in zwei Abschnitten realisiert. Die Störung des Stallbetriebs wurde so minimiert. Bei diesem Projekt konnten unsere Fachleute Ihr Können bei erschwerten Randbedingungen unter Beweis stellen!

Wir danken er Familie Bauer für Ihr Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit!

*Bilder Bestand – vor
Neubau*



*Bilder Bauphase im
laufenden
Stallbetrieb*



Gebäude mit System.

BINZ

Bilder neue Stallhülle

